
Manchas de humedad sobre cornisa.


Manchas de humedad y erosión de frisos.
Invasión parcial de fachada con ramas de árboles en acera.
Recubrimiento de friso con textura rústica con erosiones y manchas de humedad.
Inserción de instalaciones eléctricas irregulares.
Inserción de rejas improvisadas de dudoso diseño.
Invasión vegetal de tipo graminea sobre marquesina.
Acumulación de escombros y basura sobre marquesina.
Tubería de incendio a la vista.
Anuncio de Programación deteriorado/sucio y colocado fuera del borde de la marquesina.
Manchas de humedad en borde de marquesina.
Desprendimiento de frisos y elementos decorativos debajo de marquesina.
Siamesa desactivada.
Invasión parcial de fachadas con exhibición de mercancía.